

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FICHA TÉCNICA
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA COMISIÓN

NO. OFICIO

DG-091-2019

FECHA

20/05/2019

NOMBRE DEL COMISIONADO

Patricia Silva Beltran

LUGAR DE LA COMISIÓN


Cd. Cuauhtemoc

OBJETO DE LA COMISIÓN

Ultima supervision del mantenimiento del edifio de talleres, para realizar acta recepcion

RESULTADOS OBTENIDOS

se realizo la ultima supervision del mantenimiento de edificio para realizar la acta recepcion del mantenimiento y proceder a equipar



NOMBRE Y FIRMA
Patricia Silva Beltran



NOMBRE Y FIRMA
Ricardo Seira